

Nýtovací kleště na výměnu vodících kolíků lamel venkovních žaluzií Eurosun

Vážení zákazníci,
vážení obchodní partneři,

jistě je Vám znám problém výměny poškozeného vodícího kolíku lamel přímo na místě montáže. Pomocí námi vyvinutých nýtovacích kleští bude tato činnost možná a usnadní Vám operativní servis přímo u zákazníka.



Při výměně poškozeného kolíku lamel nebude nutné demontovat celou žaluzii, nýbrž jen vodící lištu a zajistit si tak snadný přístup k poškozenému kolíku lamel.

Poté doporučujeme dodržet následující postup prací :

- poškozený vodící kolík vrtačkou s 3 mm vrtákem opatrně odvrtáme a odstraníme
- odstraníme event. vzniklé kovové třísky - opatrně bez povrchového poškození lamely
- nový vodící kolík přiložíme zespodu lamely do obou děr a přitlačíme
- nýtovacími kleštěmi postupně roznýtujeme obě hlavičky vodícího kolíku
- rukou vyzkoušíme pevnost a těsnost spojení - musí být stejná jako u strojově osazovaných kolíků lamel z výroby



Nyní znovu namontujeme vodící lištu, zkontrolujeme chod žaluzie nahoru-dolů, nezapomeneme též na pojistku závěsu na konci vodící lišty.

Cena nýtovacích kleští včetně 30 ks náhradních vodících kolíků pro prodejce EUROSUN činí Kč 4.000,- bez DPH.

V případě dotazů kontaktujte prosím obchodní oddělení – tuzemsko Eurosun a.s. v Kostelci nad Černými lesy.

S přátelským pozdravem

prodejní a technické oddělení Eurosun a.s.

17.04.2013, Kostelec nad Černými lesy